

9AT3F01



Universal Analog-Messuhr für Zünderstellung

- OT-Ermittlungsdorn 9AT3-F02 wird benötigt
- Bestimmt die präzise Position des oberen Totpunkts vom Kolben

