

9AT3F02

Herramienta de posicionamiento PMHUNIVERSAL



- Necesita el nanómetro 9AT3-F01.
- Permite comprobar si el pistón está en punto muerto alto.

