

9AT3F02

Utensile di posizionamento PMH UNIVERSALE



- Richiede il micrometro 9AT3-F01.
- Consente di verificare se il pistone è al punto morto alto

