



3214

Deriva corrente



- Permite tirar os rebites de corrente sem estragar

	L (mm)	Comprimento (mm)	Rebite de corrente (mm)	Peso (g)
321435	155	10	35-50	310
321460	220	20	60-100	700